


Symbolerklärung



Schutz vor
mechanischen
Risiken



Schutz vor
Feinstaub



Schutz vor
optischer
Strahlung (UV)



Schutz vor
Metallschmelze
und heißen
Feststoffen



Schutz vor
optischer
Strahlung (UV/
IR/Schweißen)



Schutz vor
Flüssigkeiten



Sonnenschutz
UV 400



Schutz vor Stoß
mit Geschwin-
digkeit von
45 m/s



Schutz vor
Mikrowellen und
Radarstrahlen



Schutz vor Stoß
mit Geschwin-
digkeit von
120 m/s



Schutz vor
Rauch/Gase



Kontrast-
verbesserung
durch gelbe bzw.
orange Sichtscheiben



Schutz vor
Grobstaub



Schutz vor
Störlichtbogen
bei Acetatscheiben
1,5 mm